

台風対応と今後の動き

9月13日の定例会から11月25日の常任委員会までの審議内容をまとめました。
(一部審議中のものや、変更されたものもあります)

ライフライン

水道・水

台風で何が起ったか？

ライフラインとして人命に直結する電気と水が、台風15号通過後は地域によっては最大3日間にわたって供給されなかつた。農業用水は停電により各配水池が空となり、給水ができない状態に陥つた。

村でどんな対応をとつたか？

農業用水に関しては復旧が遅れているが、地下の農水管が倒木の根によつて破損したことが原因となつている。地下農水管の配置を正確に把握できていないことや、形状が複雑で漏水箇所を特定・対処しづらかつたことも断水長期化につながる。

飲料用ペットボトルを各家庭に配布したほか、ポリタンクによる雑排水の配布を実施。高齢者の住宅には

民政課の担当が足を運んで個別対応し、老人ホームへの給水は防衛省や東京都水道局の給水車によつて行われた。こうした台風15号での教訓を生かし、台風19号接近時にはポリタンクや風呂への貯水や飲料水をストックしてもらうなど、事前に被害を想定しながら住民に周知することができた。

今後の動き

東京一八丈島一三宅島間ループへの切り替え工事を行うことで、短期間での回線復旧が実現した。

がつた。電気についても東京電力ほかの各関係機関と協力しながら早急な復旧、住民への支援ができるよう検討していく。

光回線

村でどんな対応をとつたか？

海底ケーブルの利島一新島間ループが完成すれば、今後は回線が安定化するとみられるが、島内網に被害を受けた場合の対処については、風害だけでなく火災なども想定して修繕が早く済む体制を整えていくよう、NTTと協議していく予定。

現代社会において必要不可欠なライフラインとなつてゐる光回線だが、台風過時より通信障害が発生し、役場の諸業務がストップするなど大きな影響が出た。台風15号では島内をめぐる光回線の接合部の破損が原因、19号では大島一三宅

島間で海底ケーブルの断線が原因。

情報発信

防災無線

村でどんな対応をとったか？

早めの復旧を目指して対応している。

台風で何が起こったか？

新島村では災害時に有効活用されている防災無線だが、暴風の影響で室外機や屋外のアンテナが折れたり、防災無線が聴きづらい箇所が出たりするなどの被害が起きた。また霞山の中継所、式根島のヘリポートは施設に損壊が発生し、特に霞山は発信タワーが暴風の影響で倒れ、今も無線が入らない状態が続いている。

今後の動き

今回の台風では各施設で設計時の想定を超えた風が吹いた。自然災害が拡大していく中、今後は台風も巨大化していくという考え方のもと、コンサルを含めて設計段階で見直し・検討していく方針。また防災無線が聴きづらい箇所についても、調査のうえ対応していく予定。

SNS

新島村ではツイッターで防災情報を発信する「新島村防災情報」というアカウントを稼働させているが、

台風15号通過直後は災害対応に時間がかかり、なかなか思うように

決していい。新島村防災情報ツイッターについても、今後調整しながら活用していく方針。

村でどんな対応をとったか？

観光協会の発信内容については、役場と相談のうえ決定している。新島村防災情報ツイッターについても、今後調整しながら活用していく方針。



※SNSとは、インターネットを通じた情報発信・共有サービスのこと。

産業

農業

台風で何が起つたか？

農業施設やふれあい農園、ガラス温室が破損。認定農業者の被害は19件、ハウス被害は61棟にのぼった。サツマイモ・里芋・トマト・レザーファン・明日葉・唐辛子などで作物被害が発生し、一般農家でも多数の被害を受けた。

村でどんな対応をとつたか？

商工会が集計したアンケートや組合からの聞き取りにて、村内事業者の被害状況を確認した。

況を確認した。

今後の動き

台風15号は農業に関して激甚災害指定を受けた。

村でどんな対応をとつたか？

商工会が集計したアンケートや組合からの聞き取りにて、村内事業者の被害状況を確認。

水産業

台風で何が起つたか？

船舶や備品については保険対応する組合員が多いとのこと。製氷貯水冷凍冷蔵庫および普及センターは修理が終了しており、ブラインポンプの交換と碎氷タワー撤去を補助事業で実施。令和2年度に製氷貯水施設び普及センターに被害が発生。漁船や備品については11隻に被害が及んだ。

今後の動き



▲台風の突風により横倒しになった漁船(若郷漁港)



▲ビニールが破け骨組みも破損してしまったハウス
ハウス内の作物にも被害

觀光商工業

式根島で1億500万円、計84件・3億6900万円の損害となつてゐる。物理的な被害はもちろん機会損失も大き

く、事業者には都と村で利子補給を行い、無利子の災害融資を実施する。

大規模被害の場所

新島ではスポーツ広場、ガラスアートセンター、湯の浜露天温泉、若郷トブネ港のコントエナハウス（発券施設）

難な立地条件であることなどから、復旧が遅れている状態。

雅湯、足付温泉、地鉈温泉に大きな被害が発生した。

当風で何が起つたか?

商工会が集計したアンケートにて、村内事業者の被害状況を確認。

式根島の温泉施設内に石が
大きく入りこみ、脱衣施設や
電気施設が破損。壊滅的な状
態となり営業を休止せざるを
えない事態となつた。


今後の動き

新島で36件、式根島で48件の被災報告があり、被害額は新島が2億6400万円、

早期の復旧を目指すもの
の請負業者がなかなか決ま
らず、復旧作業が非常に困



▲建築物が飛び、温泉への入口を塞いでしまっている



▲強い波の力で温泉も通路も石だらけになってしまった
「しきね温泉 雅湯」

道路・海岸線

しない方針。

村道和田浜線は災害前か

ら入り口から全面通行禁止となつており、災害後も継続。

ヘリ下は当面通行止めとしているが、処理水の放流機能は損なわれていないため、周辺の被害拡大がなければ応急の復旧はしない。

台風で何が起こったか？

羽伏浦村道バイパス線は


全長228m、海岸からの高さ7～10mで崩落。

和田浜線は台風前から崩落があつたが、台風後に路肩の崩落など全長436mに被害が発生した。ヘリ下下水道施設は浸透枠・放流渠（ほうりゅうきょ）が損壊、施設の管理道も160m崩落。

今後の動き

いずれの被災箇所も海面上昇を含む自然環境の変化に起因するところが大きく、村として海岸線をどのように守っていくのか、復旧する場合はどのような工法を選択するのか、

▲観光名所でもある羽伏浦海岸の直線道路が崩落した様子。現在は通行止めになっている



◆台風前から崩落で立入禁止となっていた和田浜海岸線は、廃道も含めて復旧方法を検討予定

村でどんな対応をとったか？

羽伏浦村道は当面通行禁

止とし、崩落または崩落の危険性のある舗装盤の撤去作業を行つた。今後、災害復旧での村道の付け替えは

ない方針。海岸保全、浸食も含めて後世に残るような施策を考える必要があり、村で方針を決定し、国や東京都、必要な関係機関に要望していく。

暮らし

ゴミ処理

後、災害廃棄物処理計画を作成する予定。

空き家

親戚など家を管理している方がいる空き家については、台風後に片付けてもらうなど対応をお願いし、連絡を取れる家庭には連絡をしたが、空き家は私物のため村が立ち入ることは困難。

台風で何が起きたか？

台風15号、19号の被害により、村内では推計1万5700トンの災害ゴミが発生。

村でどんな対応をとったか？

交通公園を一時的に災害ゴミ置場として開放した。

今後の動き

災害ゴミのうち1万トンを村外に輸送し、7500トンを村内で処理予定。今

村でどんな対応をとったか？



▲1万5000トンを超す災害ゴミが発生し、台風被害の大きさを物語る

これから災害。地球上に向けて私たちができること

年々、記録的な高温やゲリラ豪雨、台風の強大化、洪水、大規模な森林火災、干ばつなどの深刻な自然災害が発生しています。「昔とは違う」「異常気象が特別なものではなくなってしまった」、

危機感を持って取り組む姿勢が大事だと考えます。

一方で、私たち一人一人が防災意識を高めて防災準備をしつつ、自覚を持つて地球環境を考え、

持つて地球環境を考え、災準備をしつつ、自覚をなくなってしまった、「異常気象が特別なものではなくなってしまった」、心がけることも大事だと思います。

そう感じている方も、そのように訴える有識者の声も増えてきています。

※「気候非常事態宣言」

自然災害が増加する原因と考えられる地球温暖化への対策が必要とされており、二〇一六年にオーストラリアの地方都市で始まった「気候非常事態宣言」は、日本でも長崎県壱岐市をはじめ8つの自治体が表明しています。新島村としても、

アヨリ）