

新島村管内小中学校施設耐震診断状況(平成24年4月現在)

学校名	棟名	建物区分	IS値	診断区分	備考	延床面積㎡	建築年度
新島小学校	①	校舎	0.74	2次診断	補強済	1,298	S47
	②	校舎	0.88	2次診断	補強済	679	S48
	④	校舎			新耐震基準建物	126	S58
	③	体育館	0.76	屋体基準	補強済	819	S48
式根島小学校	④	校舎	1.33	2次診断	補強済	157	S47
	⑥	校舎	1.02	2次診断	補強済	1,053	S53
	⑤	体育館	0.83	屋体基準	補強済	601	S51
新島中学校	③-1、③-2	校舎	※ 0.49	2次診断	要補強(新築予定)	1,605	S40
	⑩	校舎	1.12	2次診断	補強済	91	S48
	⑧-1	体育館	0.79	屋体基準	補強済	622	S47
式根島中学校	⑦	校舎	0.72	2次診断	補強済	1,200	S54
	⑥	体育館	0.78	屋体基準	補強済	619	S48

注) 棟名の数値は、建物の増築等により、区分けしたものです。

新島小学校 棟名④については、耐震診断を要しない棟になっております。